

职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	获嘉县宏峰铝氧加工厂	联系人	乔哲峰
地理位置	河南省新乡市获嘉县黄堤镇黄堤村东。		
项目名称	获嘉县宏峰铝氧加工厂职业病危害现状评价		
项目简介	获嘉县宏峰铝氧加工厂（以下简称“用人单位”）成立于 2001 年 03 月 28 日，注册资本 300 万人民币。注册地址位于获嘉县黄堤镇黄堤村东，企业类型为个人独资企业。 用人单位经营范围为铝氧加工，主要以莫来石、刚玉等为原料，并对其进行深加工，年加工能力 3000 吨。用人单位 2021 年进行过职业卫生现状评价工作，自上次评价以来，用人单位在总体布局、设备布局、生产工艺、原辅料等方面均无变化。		
项目负责人	张斌斌		
现场调查人	王高帅、张斌斌		
现场调查时间	2024.03.07	用人单位陪同人	乔哲峰
现场采样、检测人员	李超、段霖、张斌斌、王高帅		
采样、检测 时间	2024.03.11~2024.03.13	用人单位陪同人	乔哲峰
报告完成日期	2024.04.09	报告编号	DX/XP-ZP240304
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	存在的职业病危害因素： 粉尘（氧化铝粉尘）、物理因素（噪声、工频电场）等。 检测结果： 用人单位各工种接触的所有职业病危害因素强度/浓度均不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	评价结论： 用人单位在职业病危害防护设施、个人职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理等方面做了一定的工作。建立了相关制度，设置了职业病防护设施等工作，但部分方面做的不够完善，如职业卫生档案不完善；尚未进行上岗前和离岗时的职业健康检查；企业负责人和职业卫生管理人员未进行相关培训；本年度未建立职业病危害防治经费台帐明细等。不足之处用人单位需按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章的要求，同时根据本报告书提出的建议，进一步完善职业病危害防治工作。 建议： （1）对各生产车间机械通风装置和袋式除尘器等职业病防护设施进行定期检查和维修，保证其良好的防护效果，同时补充完善职业危害防护设施维护维修记录。 （2）生产过程中，应保证各类防护设施正常开启，避免粉尘逸散。 （3）加强对各生产车间物料输送管道、阀门、各类生产装置等设施的管理，经常维护保养，防止跑冒滴漏现象的发生。 （4）对鄂破机、雷蒙磨和磁选机等各类机械设备进行定期维护和保养，及		

时更换零部件和加注机油，降低噪声强度。
(5) 加强对各类机械设备底部减振基础的检查与维护，发现损坏时，及时维修或更换。

技术审查专家组
评审意见



现场影像资料



现场影像资料

