

职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	中国石油天然气股份有限公司河南 销售分公司	联系人	梅小飞
地理位置	河南省鹤壁市淇县云梦大道南侧、比干路东侧		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司中国石油天然气股 份有限公司河南淇县第二加油站职业病危害预评价		
项目简介	中国石油天然气股份有限公司河南淇县第二加油站（以下简称“建 设项目”）位于鹤壁市淇县云梦大道南侧、比干路东侧。新建一层 站房，面积：257.59 m ² ，内设便利店、储藏间、发配电间、餐厅、 备餐间、淋浴间、会议室、办公室公、共卫生间、值班室。其中便 利店净使用面积 77.8 m ² ，按照标准店进行装修，新建型钢结构， 罩棚投影面积 407 m ² 。油罐设置在棚下，油罐利旧为 30m ³ 埋地卧 式 SF 双层油罐 4 具，两汽两柴，原有加油机利旧，为 3 台 4 枪加 油机。		
项目负责人	高飞达		
现场调查人	高飞达、刘素宾		
现场调查时间	2023.10.8	用人单位陪同人	梅小飞
现场采样、检测人员	—		
采样、检测 时间	—	用人单位陪同人	—
报告完成日期	2023.11.4	报告编号	DX/YP-ZP231006
用人单位 (建设项目)存在的职 业病危害因素及检 测结果	建设项目各工种接触职业病危害因素作业岗位的职业病危害因素 浓度（强度）均不超过职业接触限值。		

评价结论与建议	综上所述，建设项目在采取了本评价报告所提防护措施后，各主要接触职业病危害因素作业岗位的职业病危害因素浓度（强度）均不超过职业接触限值，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
技术审查专家组 评审意见	<ol style="list-style-type: none">1.完善项目情况介绍内容（项目名称、总投资、占地面积等，应与项目备案证明相一致）；2.采用最新、有效、适用评价依据；3.合理选择类比企业；4.复核评价范围；5.完善 F2.9 辐射源项概况评价内容；6.完善附表 4-7 建设项目职业病危害防护设施检查表评价内容；7.完善 F4.9.7 职业健康监护评价内容，明确职业健康监护机构的相关要求；8.完善附表 6-1 建设项目职业病危害关键控制点评价内容；9.完善 F11 总平面图和职业病危害因素分布图。
现场影像资料	—